



HET MEEST VOORKOMENDE PROBLEEM MET DE DUBBELDRUK PATRONEN IS DAT ER VUIL TUSSEN DE PLUNJER (22) KOMT. DE PLUNJER KAN WORDEN TERUGGEDRUKT EN MET DE LUCHTSPIJT WORDEN SCHOONGEMAAKT.

ALS DIT NIET WIL DAN KAN DE VEERRING (23) WORDEN VERWIJDERD EN DE HELE PLUNJER WORDEN UITGENOMEN, IS DEZE PLUNJER BESCHADIGD DAN DIENDE HELE PATROON TE WORDEN VERVANGEN.

- **DE PLUNJER MOET VRIJ EN LICHT HEEN EN WEER KUNNEN BEWEGEN**
- **HET IS ZAAK BIJ INGEBRUIKNAME VAN HET SYSTEEM DE OLIE EERST VRIJ TE LATEN RONDpomPEN DOOR HET FILTER (PERS EN RETOUR AAN ELKAAR) EN NIET DIRECT DOOR HET OVERDRUKVENTIEL TE POMPEN. DIT VOORKOMT DAT EVENTUEEL VUIL UIT DE NIEUWE SLANGEN E.D. DIRECT IN DE RUIMTE VAN HET OVERDRUKVENTIEL KOMT.**